

## SICHERHEITSWARNUNG

Gurte ASTRO und CANYON GUIDE:

Austausch des ventralen D-Rings



Liebe Kundinnen und Kunden,

Rückmeldungen aus dem Gelände geben Anlass zur Warnung vor einer vorzeitigen Abnutzung der Schrauben der aufschraubbaren Befestigungsöse der vor Oktober 2023 hergestellten ASTRO-Gurte für den professionellen Einsatz bei seilunterstütztem Arbeiten (die betroffenen Gurte waren Gegenstand unseres Aufrufs zur Überprüfung im Jahr 2023, einschließlich der CANYON GUIDE-Gurte).

Dieser Verschleiß kann dazu führen, dass sich die Achse des ventralen D-Rings löst und sich dadurch die Befestigungsöse öffnet, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

**Deshalb bitten wir Sie darum, nach Erhalt des Ersatzkits den D-Ring aus Metall sowie die Schrauben der aufschraubbaren ventralen Befestigungsöse auszutauschen.**

**Alle Information darüber, wie Sie Ihr Ersatzkit erhalten, finden Sie in folgender**

## **Sicherheitswarnung:**

### SICHERHEITSWARNUNG LESEN

<https://click.digital.petzl.com/?qs=eyJkZWtJZCI6Ijk0MTY1ODA2LWRINDktNDNhYy1iNWY5LTVjNzQ3YmQwMmZiNyIsImRla1ZlcnNpb24iOiJEsIml2IjoiSzBzWUUiYUdGeUwrOWZtSGNCZDd2Zz09liwiY2lwaGVyVGV4dCI6Ik5wTzZlLdytGTTI5azBpMlcwUE5QOU45V2NMYWM3U0xPMjdLZmtzbnRSbGVhSGkrN0JDOEtrVno3RVd4cnl0cERLQVAwcjRvUGM0YVVV V0dDSUoSUUVSQnFvbmxxqYml4dEswc1pSYmFHRnlLKzlmUUhjQmQ3dmc9PSIsImF1dG hUYWciOiJsRkZoZ2lVWVNCRVFhcUo1WTI0c2JRPT0ifQ%3D%3D>

**Wenn Sie in Ihrem Umfeld weitere Personen kennen, die ASTRO- oder CANYON GUIDE-Gurte besitzen oder verwenden, bitten wir Sie darum, ihnen diese wichtige Information zukommen zu lassen.**

Wir setzen alles daran, Ihnen das Vorgehen zu erleichtern und stehen Ihnen selbstverständlich für weitere Informationen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Der Petzl-Kundenservice